

**Våbensted Vandværk**  
**c/o Maribovej 139**  
**4990 Saksøbing**  
**Att.: Kurt Arildsen**
**Rapportnr.:** AR-19-CA-00849330-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00849330  
**Kundenr.:** CA0003555  
**Modt. dato:** 16.07.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Våbensted Vandværk - DGU 237.326 - V20000800 / 4387000802  
**DGU-nr:** 237.326  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 16.07.2019 kl. 13:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KIJ  
**Analyseperiode:** 16.07.2019 - 19.07.2019

**Prøvemærke:** Boring 2

Lab prøvenr:	83150022	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Guldborgsund Kommune , Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F  
Våbensted Vandværk , Ebbe Jørgensen, c/o Maribovej 139, 4990 Saksøbing  
Våbensted Vandværk , Jens Brandt, c/o Maribovej 139, 4990 Saksøbing

19.07.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse